

Teléfono:
Fax:
VAT Registration No.:

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- Herramienta de desmontaje de la válvula de control del ajustador de árbol de levas - Seat nº T10352.
- Herramienta de alineación de árbol de levas - Seat nº T20208.
- Espaciador del tornillo de la polea del cigüeñal - Seat nº T10368.
- Herramienta de sujeción de la polea del cigüeñal - Seat nº T10355.
- Pasador de bloqueo del tensor - Seat nº T40011.

Precauciones generales

Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Motor en PMS del cilindro nº 1 [1] .

AVISO: El piñón del cigüeñal no tiene chavetero.

- Volver a montar el tornillo de la polea del cigüeñal con el espaciador.
- Desmontar la válvula de control del ajustador del árbol de levas de admisión (rosca a izquierdas) [2] .
- Desmontar el tornillo del piñón del árbol de levas de escape y la arandela [3] .
- Desmontar el soporte de árbol de levas [4] .
- Comprobar que las marcas de reglaje de los piñones de árbol de levas [5] estén alineadas con las marcas de la herramienta de alineación de árbol de levas [6] .
- Comprobar la alineación de las marcas de reglaje del eje equilibrador [7] .

Fabricante: Seat
Código de motor: BYT
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Altea/Altea XL 1,8 TFSI
Potencia: 118 (160) 5000
Año: 2006-07

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 05/03/2018
V8.500- ***Autodata***

- Comprobar la alineación de las marcas de reglaje del piñón de engranaje del eje equilibrador [8] .
- Asegurarse de que las marcas de reglaje del piñón del cigüeñal estén alineadas [9] y [10] .
- Volver a ajustar el tensor [11] :
 - Soltar el mecanismo de bloqueo con una herramienta adecuada [12] .
 - Empujar el émbolo hacia el interior del alojamiento del tensor [13] .
 - Introducir el pasador de bloqueo del tensor [14] .
- Retirar el pasador para soltar el émbolo del tensor de la cadena de distribución [14] .

Fabricante: Seat

Código de motor: BYT

Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Altea/Altea XL 1,8 TFSI


Potencia: 118 (160) 5000

Año: 2006-07

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 05/03/2018

V8.500- ***/Autodata***



Fabricante: Seat
Código de motor: BYT
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Altea/Altea XL 1,8 TFSI
Potencia: 118 (160) 5000
Año: 2006-07

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 05/03/2018
 V8.500- **/Autodata**