Teléfono: Fax: VAT Registration No.:

Nota importante

Intervalos de sustitución de la correa de distribución

En la medida de lo posible, los intervalos recomendados se han establecido a partir de la información facilitada por los fabricantes; en las raras excepciones en que no se cuente con las recomendaciones del fabricante, la decisión de sustituir la correa se debe basar en la evidencia consiguiente a un examen en profundidad del estado de la misma.

Aparte del estado de la correa a simple vista, que se explica a fondo en la sección "Instrucciones generales" (F5) - "Correas de distribución dentadas", existe una serie de factores que se deben tener en cuenta al comprobar las correas de distribución.

- 1. Si se trata de una correa original o de recambio.
- 2. Cuándo se sustituyó por última vez y si se hizo al kilometraje correcto.
- 3. Si se conoce o no el historial del vehículo.
- 4. Si el vehículo ha estado funcionando en condiciones arduas que podrían hacer necesario acortar los intervalos de sustitución.
- 5. Si el resto de los componentes del árbol de levas, tales como el tensor, las poleas y otros componentes auxiliares conducidos por la correa, como puede ser la bomba de agua, están en buen estado, de forma que no afecten a la vida útil de la correa de recambio.
- 6. Si el estado de la correa parece ser correcto, ¿puede estar seguro de que no fallará antes de que se deba realizar la próxima comprobación o revisión?
- 7. En caso de fallo de la correa, el coste de la reparación de los daños ocasionados como consecuencia podría ser bastante elevado.
- 8. El coste del reemplazo de la correa como parte de una rutina de servicio podría suponer sólo un 5-10% del coste de la reparación posterior al fallo de la correa. Asegúrese de que el cliente sea consciente de las posibles consecuencias.
- 9. En caso de duda acerca del estado de la correa, REEMPLÁCELA.
- 10. Véase "Sustitución de Servicio" en la sección "Instrucciones generales"(F5) "Correas de distribución dentadas", para obtener más información sobre el funcionamiento en condiciones arduas y la inspección.

Intervalos de sustitución recomendados

Intervalos de sustitución recomendados

Dacia recommend:

Replacement every 54,000 miles o 4 years under normal conditions (tensioner pulley must also be replaced). Replacement every 36,000 miles o 4 years under adverse conditions (tensioner pulley must also be replaced).

The previous use y service history of the vehicle must always be taken into account.

Fabricante: Dacia
Código de motor: K7J 710
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Sandero (B90) 1,4 **Potencia:** 55 (75) 5500

Año: 2008-11

(c) Autodata Limited 2009 **Valid forever.** 13/11/2021

V8.500- /Autodata

Check For Engine Damage

Check For Engine Damage

CAUTION: This engine has been identified as an INTERFERENCE engine in which the possibility of valve-to-piston damage in the event of a timing belt failure is MOST LIKELY to occur.

A compression check of all cylinders should be performed before removing the cylinder head.

Tiempos de reparación - horas

Tiempos de reparación - horas

-2008 Fase 1	
Retirar e instalar	2,00
Retirar e instalar - AC	2,10
Retirar e instalar - PAS	2,10
Retirar e instalar - PAS+AC	2,30
2008- Fase 2	
Retirar e instalar	2,00
Retirar e instalar - AC	2,10
Retirar e instalar - PAS	2,10
Retirar e instalar - PAS+AC	2,30

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- Chaveta de reglaje del cigüeñal nº Mot.1489.
- Pretensor nº Mot.1501.
- Herramienta de tensado nº Mot.1135-01.
- Tensiómetro nº Mot.1505 o 1715.

Precauciones especiales

Precauciones especiales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- NO hacer girar el cigüeñal ni el árbol de levas con la correa de distribución desmontada.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- NO hacer girar el motor mediante el árbol de levas u otros piñones.
- Respetar todos los pares de apriete.

Fabricante: Dacia Código de motor: K7J 710 Reglado para: Catalizador regulado Modelo: Sandero (B90) 1,4 Potencia: 55 (75) 5500

Año: 2008-11

(c) Autodata Limited 2009 Valid forever. 13/11/2021 V8.500-

/Autodata

Desmontaje

Desmontaje

- 1. Levantar y apoyar la parte delantera del vehículo.
- 2. Desmontar:
 - Protector inferior del motor.
 - Rueda delantera derecha.
 - Correa(s) de arrastre auxiliar(es).
- 3. Bloquear el volante con un destornillador grande.
- 4. Desmontar:
 - Tornillo de la polea del cigüeñal [1] .
 - Polea del cigüeñal [2] .
- 5. Apoyar el motor.
- 6. Desmontar:
 - Soporte derecho del motor.
 - Tapón obturador del bloque de cilindros [3] .
 - Cubiertas de distribución [4] y [5] .
- 7. Montar provisionalmente el tornillo de la polea del cigüeñal con la arandela grande.
- 8. Girar el cigüeñal hacia la derecha hasta que la marca de reglaje del piñón del árbol de levas quede un diente antes de la marca de la cubierta trasera [6] .

NOTA: Si no hay una orejeta en la tapa de culata, marcar con pintura o con tiza.

- 9. Comprobar que la marca de reglaje del piñón del cigüeñal se encuentre justo antes de la posición de las 6 en punto.
- 10. Insertar la chaveta de reglaje del cigüeñal. Herramienta nº Mot.1489.
- 11. Girar lentamente el cigüeñal hacia la derecha hasta que el brazo del cigüeñal haga tope con la chaveta de reglaje.
- 12. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [7] y [8] .
- 13. Aflojar la tuerca del rodillo tensor [9] . Girar el rodillo tensor hacia la derecha para destensar la correa. Utilizar la herramienta nº Mot.1135-01 [10] .
- 14. Desmontar:
 - Correa de distribución.
 - Rodillo tensor.

Montaje

Montaje

NOTA: NO volver a colocar una correa usada.

- 1. Asegurarse de que la chaveta de reglaje del cigüeñal esté bien posicionada. Herramienta nº Mot.1489.
- 2. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [7] y [8] .
- 3. Montar un rodillo tensor nuevo.
- 4. Colocar la correa de distribución hacia la derecha empezando por el piñón del cigüeñal. Asegurarse de que la correa quede tirante entre los piñones.

NOTA: Alinear las marcas de la correa con las marcas de los piñones. Observar la dirección de las marcas de giro en la correa

- 5. Girar el rodillo tensor hasta que toque la correa. Apretar la tuerca del rodillo tensor sin bloquearla [9] .
- 6. Sacar la chaveta de reglaje del cigüeñal. Herramienta nº Mot.1489.
- 7. Montar el pretensor [11] . Herramienta nº Mot.1501.

Fabricante: Dacia Código de motor: K7J 710 Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Sandero (B90) 1,4 **Potencia:** 55 (75) 5500

Año: 2008-11

(c) Autodata Limited 2009 **Valid forever.** 13/11/2021

/Autodata

V8.500-

- 8. Aplicar un par de 10 Nm hacia la derecha a la correa.
- 9. Desmontar el pretensor [11] . Herramienta nº Mot.1501.
- 10. Instalar el tensiómetro sobre la correa en 🐺 . Herramienta nº Mot.1505 o 1715 [12] .
- 11. Girar el rodillo tensor hacia la izquierda hasta que el tensiómetro marque 160±10 Hz. Utilizar la herramienta nº Mot.1135-01 [10].
- 12. Apretar la tuerca del rodillo tensor [9] . Par de apriete: 50 Nm.
- 13. Girar el cigüeñal casi dos vueltas hacia la derecha hasta el PMS del cilindro nº 1.
- 14. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [7] y [8] .
- 15. Asegurarse de que la marca de reglaje del piñón del árbol de levas quede un diente antes de la marca de la cubierta trasera [6] .
- 16. Comprobar que la marca de reglaje del piñón del cigüeñal se encuentre justo antes de la posición de las 6 en punto.
- 17. Insertar la chaveta de reglaje del cigüeñal. Herramienta nº Mot.1489.
- 18. Girar lentamente el cigüeñal hacia la derecha hasta que el brazo del cigüeñal haga tope con la chaveta de reglaje.
- 19. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [7] y [8] .
- 20. Sacar la chaveta de reglaje del cigüeñal. Herramienta nº Mot.1489.
- 21. Montar el pretensor [11] . Herramienta nº Mot.1501.
- 22. Aplicar un par de 10 Nm hacia la derecha a la correa.
- 23. Desmontar el pretensor [11] . Herramienta nº Mot.1501.
- 24. Instalar el tensiómetro sobre la correa en ▼. Herramienta nº Mot.1505 o 1715 [12] . El tensiómetro debe indicar 160±10 Hz. Si no es así: Repetir el procedimiento de tensado.
- 25. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.
- 26. Apretar el tornillo de la polea del cigüeñal [1] . Utilizar un tornillo nuevo. Par de apriete: 30 Nm + 80°±5°.


Fabricante: Dacia
Código de motor: K7J 710
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Sandero (B90) 1,4 Potencia: 55 (75) 5500

Año: 2008-11

(c) Autodata Limited 2009 **Valid forever.** 13/11/2021

V8.500- /Autodata



Fabricante: Dacia

Código de motor: K7J 710

Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Sandero (B90) 1,4

Potencia: 55 (75) 5500

Año: 2008-11

(c) Autodata Limited 2009 **Valid forever.** 13/11/2021

V8.500-

/Autodata