

Teléfono:
Fax:
VAT Registration No.:

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- Herramienta de montaje/extracción del eje equilibrador - nº 8641.
- Herramienta de sujeción/giro del árbol de levas - nº 8428.
- Pasador de bloqueo del árbol de levas - nº 8346.
- Herramienta de montaje de la polea del cigüeñal - nº 8512-A.
- Extractor de la polea del cigüeñal 1 - nº 1026.
- Extractor de la polea del cigüeñal 2 - nº 8513.
- Herramienta de sujeción del piñón del eje intermedio - nº 8429.
- Pasadores de bloqueo del tensor de la cadena de distribución - nº 8514.
- Cuña para la cadena de distribución - nº 8379.

Precauciones generales

Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

NOTA: Puede que las cadenas de distribución NO tengan eslabones de color. Si es así, aplicar pintura en los eslabones de la cadena de distribución alineados con las marcas de reglaje de los piñones [4] y [5] ANTES del desmontaje.

- Motor en PMS de la carrera de escape del cilindro nº 1 [1] .
- Asegurarse de que la marca de reglaje 'V6' del piñón de cada árbol de levas esté alineada en la posición de las 12 en punto [2] y [3] .
- Asegurarse de que la marca de reglaje del piñón del eje intermedio esté en la posición de las 12 en punto [4] .
- Asegurarse de que la marca de reglaje del piñón del cigüeñal esté en la posición de las 6 en punto [5] .
- Comprobar la alineación de las marcas de reglaje del eje equilibrador [6] .

Fabricante: Jeep

Código de motor: 226 CID

Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Cherokee (01-08) 3,7

Potencia: 155 (210) 5200

Año: 2001-06

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 13/11/2021

V8.500- ***/Autodata***

- Volver a ajustar los tensores de la cadena de distribución [7] :
 - Soltar el fiador utilizando un pasador adecuado [8] .
 - Empujar el émbolo [9] hacia el interior del alojamiento del tensor [7] e introducir un pasador de bloqueo [10] .
Herramienta nº 8514.
- Apretar el tornillo del piñón de los árboles de levas a 122 Nm [11] .
- Apretar el tornillo de la polea del cigüeñal a 175 Nm [12] .
- Desmontar el pasador de bloqueo de tensor de la cadena tras las reparaciones [10] .

NOTA: La tuerca del piñón del árbol de levas del lado derecho NO se debe desmontar [13] .

Fabricante: Jeep

Código de motor: 226 CID

Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Cherokee (01-08) 3,7


Potencia: 155 (210) 5200

Año: 2001-06

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 13/11/2021

V8.500- ***/Autodata***



AD18986

Fabricante: Jeep
 Código de motor: 226 CID
 Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Cherokee (01-08) 3,7
 Potencia: 155 (210) 5200
 Año: 2001-06

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 13/11/2021
 V8.500- **/Autodata**